



ONTRAS Gastransport GmbH / Maximilianallee 4 / 04129 Leipzig

IVU Ingenieurbüro für Versorgungs-
und Umwelttechnik GmbH
Herrn Müller
Am Hasensprung 11a
16567 Mühlenbecker Land / OT Mühlenbeck

Name Steffen Wiedmer
E-Mail Steffen.Wiedmer@ontras.com
Tel. + 49 341 27111 -2674
Fax + 49 341 27111 -2479

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht

Unser Zeichen/Unsere Nachricht

Datum

22. Juni 2015

Referenzschreiben

Sehr geehrter Herr Müller,

wir bestätigen, dass das Ingenieurbüro

IVU Ingenieurbüro für Versorgungs- und Umwelttechnik GmbH

mit Sitz in 16567 Mühlenbecker Land, OT Mühlenbeck, Am Hasensprung 11a, in den Jahren 2013 und 2015 für nachfolgend aufgeführte Projekte im Rohrleitungsbau die Planungsleistungen und Bauoberleitung sowie tw. die Bauüberwachung für unser Unternehmen ausgeführt hat:

- * *Errichtung Looping FGL 209 / 209.07 auf dem Stationsgelände der Molchstation Coswig in der Gemarkung Brockwitz; Jahresscheibe 2013*
- * *Sanierung FGL 83 (DN 500; DP 25) im Abschnitt: „Dahme – Spreewald“; JS 2013 Teil 1 Maßnahme 02; 05 und 07 - Tieferlegungen und Diagnosemaßnahmen*
- * *Sanierung FGL 83 (DN 500; DP 25) im Abschnitt: „Dahme – Spreewald“; JS 2013 Teil 2 Maßnahme 03; 04; 01 / 06 - Tieferlegungen und Diagnosemaßnahmen*
- * *Verlegung einer neuen Verbindungsleitung FGL 211.03.01 DN 100 von der FGL 211.03 (DN 125; DP 63) zur neuen Übernahmestation Bernau-Waldfrieden der Stadtwerke Bernau GmbH; JS 2013*
- * *Sanierungsmaßnahmen an der FGL 213 (DN 600; DP 63) im Abschnitt „Brumby bis Bernburg“ Maßnahme 6, 7 und 8 und Mantelrohr-Sanierungen; JS 2013*

- * *Sanierungsmaßnahmen an der FGL 213 (DN 600; DP 63) und der FGL 213.02 (DN 200; DP 63)
im Abschnitt „Brumby bis Bernburg“; Jahresscheibe 2014
Mantelrohr-Sanierungen an Straßen- und Bahnkreuzungen und Mantelrohr -
Ausbau*
- * *Sanierung der FGL 80 (DN 500; DP 25) mit 4 Maßnahmen im Raum Potsdam;
JS 2014*
- * *Sanierung der FGL 210 (DN 600; DP 63) NB Nord; JS 2014
Auswechslung der A-AG 210-18 Hennigsdorf*
- * *Verlegung einer neuen Anschlussleitung FGL 111.28 (DN 100; DP 25) von der FGL 111
(DN 800; DP 25)
für das HKW Dallmin; JS 2014*
- * *Neuanbindung FGL 103 (DN 750; DP 63) in Steinitz; JS 2015*
- * *Teilsanierung FGL88 (DN 300; DP 25); JS 2015
Beseitigung KKS-Fehlstellen und Minderdeckung*
- * *Sanierung FGL 103 (DN 900; DP 55) im Abschnitt Steinitz bis Looping Klötze;
JS 2015
Auswechslung der A-AG 103-04 Klötze*
- * *Neubau eines Loopings DN 400 zwischen der FGL 28 und der FGL 213; JS 2015*

Die Aufgaben wurden nach den anerkannten Regeln der Technik termingerecht, in guter Qualität und zur vollen Zufriedenheit ausgeführt.

Mit freundlichen Grüßen



Arnd Stademann
Leiter Beschaffungsmanagement,
Leitungs- und Anlagenprojekte



Steffen Wiedmer
Leiter Technisches Projektmanagement